Demande d'intervention : DI-BM-001 - Etat : En cours

Défaut Alimentation électrique.

En-tête

Code : DI-BM-001
Etat : En cours
Equipement : EQ-002 - PERCEUSE A COLONNE 1
Date de création : 04/12/2021 18:41
Machine arrêtée : Oui
Titre : Défaut Alimentation électrique.
Demandeur : Bruno MOULIN_10
Localisation : SAE1
Urgence : 5 - Très urgent
Destinataires : Franck OURION

Commentaire

Utilisateur	Date
Bruno MOULIN_10	**04/12/2021**
Le mandrin ne tourne pas bien que la perceuse soit branchée au réseau.	

Informations générales

Type d'intervention : CURA - Curatif
Date/heure limite : 05/12/2021 19:41
Type de DI :
Technologie : ELEC - ELECTRICITE
Imputation :

Arborescences

Equipement

- Arborescence Pédagogie
  - SAE
    - PERCEUSE A COLONNE 1

Famille d'équipements

- MACHINE OUTILS
  - PERCEUSES

Fichiers associés

Fichier	Descriptif
SAE1_01.pdf	IMPORTANT

Préférences de réalisation

Date début	Date fin	Commentaire
04/12/2021 18:44	05/12/2021 18:44	