Bon d'intervention: 2023BI82 - Etat: CLOTURE

PDG-IP-DEMARCHE-02

En-tête

Code: 2023Bl82 Titre: PDG-IP-DEMARCHE-02

Etat : CLOTURE Equipement : PDG-ESSAIS-01 - ESSAIS

Type d'intervention : CTRL - CONTROLE **Urgence :** 1 - Peu urgent **Date de début :** 11/02/2023 16:00 **Date de fin :** 12/02/2023 00:00

Machine arrêtée : Non

Devise: Euro - Euro **Date limite**: 12/02/2023 16:00

Code bon d'origine :

Code de l'intervention préventive : PDG-IP-DEMARCHE-02

Informations générales

Emetteur : Admin ADMINDate de création : 12/02/2023 05:20Durée : 480Technologie : DIVERS - DIVERS

Imputation: TEST - TEST - PEDAGOGIE Contrat:

Ressources

Туре	Catégorie/nom	Prévue	Réalisée	Terminé
	Tâche			
2	MECANIQUE - GIM01 GIM01	00:15	00:20	Oui

Diagnostic


Effet: Cause:

Remède:

Arborescences

Equipement Famille d'équipements Imputation

ARBORESCENCE PEDAGOGIE





Coûts

	Prévu	Réalisé
Mains-d'œuvre	3,75 EUR	5,00 EUR
Pièces	0,00 EUR	0,00 EUR
Sous-traitants	0,00 EUR	0,00 EUR
arrêts machines	0,00 EUR	0,00 EUR
TOTAL	3,75 EUR	5,00 EUR

Compteurs

Equipement	Désignation	gnation Ancienne Date ancienne valeur valeur		Nouvelle valeur	Date nouvelle valeur	
PDG-ESSAIS-01 - ESSAIS	KM_CPT_PDG_ESSAIS_01	15000	12/02/2023 08:00			

Mesures

Equipement	Désignation	Date ancienne valeur	Ancienne valeur	Date nouvelle valeur	Nouvelle valeur
PDG-ESSAIS-01 - ESSAIS	ETAT-PRESSION-PNEUS - CONTROLE PRESSION PNEUS	12/02/2023 08:30	1,00 UNITE		
PDG-ESSAIS-01 - ESSAIS	ETAT-USURE-PNEUS - CONTROLE USURE PNEUS	12/02/2023 18:00	1,00 UNITE		

Informations équipement

Marque:

Numéro de série :

Date de fin de garantie : Fournisseur : OSCARO Référence constructeur :

Sous-traitant : N° immobilisation :

Modèle d'équipement :

Date de mise en service : 01/01/2000

Sous garantie : Non Constructeur :

Intervention interdite en service : Non

Coût d'achat: 10 000,00 EUR