

Bon d'intervention : BI-FO-001 - Etat : En cours

Défaut Alimentation électrique.

En-tête

Code : BI-FO-001

Etat : En cours

Type d'intervention : CURA - Curatif

Date de début : 04/12/2021 18:51

Machine arrêtée : Oui

Devise : Euro - Euro

Titre : Défaut Alimentation électrique.

Équipement : EQ-002 - PERCEUSE A COLONNE 1

Urgence : 5 - Très urgent

Date de fin : 05/12/2021 18:44

Date limite : 05/12/2021 19:41

Code de la DI : DI-BM-001

Commentaire

Utilisateur	Date
Admin ADMIN	04/12/2021
Après avoir pris connaissance du problème, j'estime l'intervention à 1h30 pour diagnostic et réparation.	
Bruno MOULIN_10	04/12/2021
Le mandrin ne tourne pas bien que la perceuse soit branchée au réseau.	

Informations générales

Émetteur : Admin ADMIN

Date de création : 04/12/2021 18:51

Durée : 1433

Technologie : ELEC - ELECTRICITE

Imputation :


Ressources

Type	Catégorie/nom	Prévue	Réalisée	Terminé
	Tâche			
	EEEEA - Franck OURION	01:30		Non

Arborescences

Équipement

Famille d'équipements



Coûts

	Prévu	Réalisé
Mains-d'œuvre	30,00 EUR	0,00 EUR
Pièces	0,00 EUR	0,00 EUR
Sous-traitants	0,00 EUR	0,00 EUR
arrêts machines	0,00 EUR	0,00 EUR
TOTAL	30,00 EUR	0,00 EUR