

Equipement : EQ-002 - PERCEUSE A COLONNE 1

En-tête

Code : EQ-002
Etat d'équipement : En réparation
Equipement père : GIM-SAE - SAE
En service : Non
Criticité : ADMPPDG - Pédagogie
Fuseau horaire : (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Désignation : PERCEUSE A COLONNE 1
Emplacement : C103
Famille d'équipements : PER - PERCEUSES
Date de mise en service : 01/12/2021

Commentaire

[Lien vers la notice constructeur.](#) Le fichier PDF est trop volumineux pour être stocké sur le serveur DIMOMAIN
[Lien vers le site WEB du constructeur BOSCH.](#)

Informations générales

Marque : BOSCH
Numéro de série :
Constructeur : PA0022 - BOSCH
Imputation :

Modèle d'équipement :
Fournisseur : PA0009 - RS COMPONENTS
Référence constructeur : 0603B07000

Informations techniques

Sous garantie : Non
Temps théorique de fonctionnement :
Date d'achat :
Date de construction :

Date de fin de garantie :
Coût horaire d'immobilisation :
Coût d'achat : 330,00 EUR
Intervention interdite en service : Non

Photos



EQS-001.png

Nomenclature

Pièce	Quantité
Contacteur TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca	1,00 p

Coûts

	Mains-d'œuvre	Pièces	Sous-traitants	Arrêts machines	Total
Janvier	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Février	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Mars	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Avril	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Mai	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Juin	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Juillet	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Août	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Septembre	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Octobre	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Novembre	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Décembre	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Total	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR